



début octobre 2024,
il fait beau et une équipe
dynamique et décidée est
prête pour une matinée active



avant d'arriver au niveau du mur à restaurer, des pierres sont déjà dans les civières






après les grandes marées, le mur n'a pas bougé,
mais il y a du sable qui s'est déplacé.



les grosses pierres sont immédiatement positionnées avec méthode





chaque grosse pierre débarquée ...



... est immédiatement positionnée et calée



le choix de grosses pierres plates est important ...



pour avoir un mur de qualité !!!



la concertation entre les bénévoles est indispensable



le résultat répond aux attentes



vue vers la côte

le mur du côté intérieur de la pêcherie



vue vers le large



le mur du côté extérieur de la pêcherie

les bénévoles sont satisfaits de leur matinée,
il n'y a plus qu'à se retrouver pour continuer
la restauration de cette pêcherie,
à bientôt !

